

ZNP0101 - Sprężyna do zestawu FMP-55

Kategoria: **Uszczelnienia Mechaniczne,**



Dane techniczne

Typ:

Pompy Mleczne

Oznaczenia:

10415400
0010415400
995-437-01

Opakowanie

10 szt.

Opis produktu

Zastosowanie ogólne:

Sprężyna do zestawu naprawczego pompy mlecznej FC Family Comfort, Alfa Laval 0,55kW