

ZNP0207 - Pierścień grafitowy do zestawu FMP-110

Kategoria: **Uszczelnienia Mechaniczne,**

Dane techniczne

Typ:

Pompy Mleczne

Oznaczenia:

99683601
996-836-01

Opakowanie

10 szt.



Opis produktu

Zastosowanie ogólne:

Pierścień grafitowy do zestawu naprawczego pompy mlecznej FC Family Comfort, Alfa Laval 1,1 kW