

ZNP0301 - Sprężyna do zestawu WF

Kategoria: **Uszczelnienia Mechaniczne,**

Dane techniczne

Typ:

Pompy Mleczne

Opakowanie

10 szt.



Opis produktu

Zastosowanie ogólne:

Sprężyna do zestawu naprawczego do pompy mlecznej Westfalia nowy typ