

ZNP0300 - Zestaw naprawczy do pompy mleczej WF

Kategoria: **Uszczelnienia Mechaniczne,**

Dane techniczne

Typ:

Pompy Mleczne

Oznaczenia:

WF 0004-1618-009



Opis produktu

Zestaw zawiera:

- 1) sprężyna;
- 2) podkładka x1;
- 3) podkładki gumowe x4;
- 4) kulka zaworu;
- 5) oring;
- 6) pierścień grafitowy;
- 7) pierścień ceramiczny;

Zastosowanie ogólne:

Pompa mleczna typu:

- Westfalia,
- GEA Farm Technologies 0,37 kW, 0,55 kW, 1,1 kW