

## ZNP0105 - Pierścień grafitowy do zestawu FMP-55

Kategoria: **Uszczelnienia Mechaniczne,**



### Dane techniczne

#### Typ:

Pompy Mleczne

#### Oznaczenia:

3143702111

#### Opakowanie

10 szt.

### Opis produktu

#### Zastosowanie ogólne:

Pierścień grafitowy do zestawu naprawczego pompy mlecznej FC Family Comfort, Alfa Laval 0,55kW